



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Ford	Typ / Modell	Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium
Aufbau	Personenkraftwagen Lim	Erstzulassung	16.01.2023
FIN	WF0JXXGAHJNR80267	abgelesener Tachostand	168.740 km
		Zul. Gesamtgewicht	1.690 kg
Kraftstoffart / Energiequelle	Benzin	Hubraum	998 cm³
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Anzahl Türen	5
Leistung	74 kW (101 PS)	Anzahl Sitzplätze	5
Getriebeart	Schaltgetriebe	Fälligkeit HU	Fällig
Farbe	Frost-Weiß	Polster Typ / Farbe	Stoff / Anthrazit

Bemerkungen

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar.
Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist einen dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Fahrzeug komplett nachlackiert

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	195/55 R 16 87 V	S	4 mm
Vorne rechts	195/55 R 16 87 V	S / S	4 mm
Hinten links	195/55 R 16 87 V	S	5 mm
Hinten rechts	195/55 R 16 87 V	S	5 mm

Tirefit

Legende: S=Sommer / S=Schadhaft

Zustand / Erhaltung

Wartung:	am 26.01.2024 bei 27.872 km
Wartungsnachweis:	digital


Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Mittelarmlehne vorn mit Staufach
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Getriebe 6-Gang	Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Getränkehalter vorn	Otto-Partikelfilter (OPF)
Anti-Blockier-System (ABS)	Gurtstraffer	Reifendruck-Kontrollsystem
Außenspiegel Wagenfarbe	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Rücksitz geteilt
Außenspiegel elektr. verstellbar	Karosserie: 5-türig	Rücksitzlehne klappbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Klimaautomatik	Servolenkung elektrisch
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	Sitz vorn links höhenverstellbar
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	LM-Felgen	Sonnenblende links mit Spiegel
Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	Lenkrad (Leder 3-Speichen)	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Start/Stop-Anlage
	Leseleuchte vorn	Türgriffe außen Wagenfarbe
		Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (ACC)	Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	Radioempfang digital (DAB)
Audio-Navigationssystem	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Rückfahrkamera
Audiosystem (Radio)	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Scheibenwischer mit Regensensor
Bluetooth-Schnittstelle	FordPass Connect (kostenpflichtig)	Scheinwerfer LED
Drive Mode	Freisprecheinrichtung	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Einparkhilfe hinten	Frontscheibe heizbar	Sitzheizung vorn
Einparkhilfe vorn	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Sprachsteuerung
Fahrassistenz-System: Falschfahr-Warnfunktion	Lenkrad heizbar	Tagfahrlicht LED
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Lenkrad mit Multifunktion	USB-Vorrüstung

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Türeinstiege Dellen, Kratzer , smart repair
Fahrzeug Oberflächenkratzer , Dellen, Flugrost
Stoßfänger hinten Kratzer , lackieren
Tür hinten rechts Delle, Kratzer , smart repair
Seitenteil hinten rechts Dellen , smart repair
Felge vorne rechts beschädigt , instandsetzen

Innenraum

Innenraum Gebrauchsspuren , Beschädigungen

Sonstiges

HU/AU fällig , durchführen

Reifenbewertung

	<i>Reifenart</i>	<i>Profiltiefe</i>	<i>Kommentar</i>
Vorne rechts	S / S	4 mm	erneuern

Legende: S=Sommer / S=Schadhaft

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1: Innen, Innenraum , Gebrauchsspuren , Beschädigungen



Bild 2: Außen, Türeinstiege , Dellen, Kratzer , smart repair



Bild 3: Außen, Stoßfänger hinten, Kratzer , lackieren



Bild 4: Außen, Tür hinten rechts, Delle, Kratzer , smart repair



Bild 5: Außen, Seitenteil hinten rechts, Dellen , smart repair




Bild 6: Außen, Felge vorne rechts, beschädigt , instandsetzen

Sonstige Bilder



1.



2.



3.